

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ 3.1507-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Ф. Курочкин, канд. техн. наук; **Ю. Я. Венгеровский,** канд. техн. наук; **Б. С. Мендриков; Е. А. Лобода; А. Ю. Шабурин**

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта В. Н. Шахурин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1984 г. № 3777

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система технологической документации ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ИСПЫТАНИЯ

ΓΟСΤ 3.1507-84

Взамен

ΓΟCT 3.1507-

76

Unified system for technological documentation. Rules of making documents for tests

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1984 г. № 3777 срок введения установлен

c 01.01.86

- 1. Настоящий стандарт устанавливает правила оформления технологических документов (далее - документов), разрабатываемых с применением различных методов проектирования на единичные, типовые, групповые технологические процессы (операции) (далее -ЕТП, ТТП, ГТП, ТО, ГО) испытаний, применяемых при изготовлении или ремонте изделий и их составных частей.
- 2. В зависимости от применяемых методов проектирования для описания технологических процессов (операций) следует применять формы маршрутных карт (МК) по ГОСТ 3.1118-82:

формы 2 и 16; 4 и 36 - при неавтоматизированном проектировании документов;

формы 6 и 5а - при автоматизированном проектировании документов.

- 3. При разработке ТТП, ГТП, ТО и ГО дополнительно к формам МК следует применять ведомости деталей (сборочных единиц, изделий), предназначенные для указания переменной информации, относящейся к каждому обозначению испытуемого изделия или его составных частей.
- 4. Ведомости деталей (сборочных единиц) к типовым (групповым технологическим процессам (операциям), далее - ВТП (ВТО), следует составлять по формам ВТП (ВТО) ГОСТ 3.1121-84. Выбор формы предоставляется на усмотрение разработчика.

5. При комплектовании документов и их оформлении следует руководствоваться для комплектов документов:

на ЕТП - ГОСТ 3.1119-83;

на ТТП, ГТП, ТО, ГО - ГОСТ 3.1121-84.

6. При описании технологических процессов (операций) испытаний формы МК выполняют функции других видов технологических документов:

для ЕТП - карт технологических процессов (КТП) или операционных карт (ОК);

для ТТП, ГТП, ТО, ГО - карт типовых (групповых) операций (КТО).

7. Независимо от использования форм МК в качестве других видов документов запись данных по технологическим режимам испытаний следует выполнять:

непосредственно в тексте описания операции (перехода) при указании 2-3 разновидностей режимов;

- с выделением специальной строки, располагаемой после текста описания операции (перехода) и с соответствующей привязкой к служебному символу «Р» при указании более трех разновидностей одновременно применяемых режимов.
- 8. При указании режимов испытаний следует применять их условные обозначения в соответствии с требованиями действующих нормативнотехнических документов, например, для указания температуры - Т, времени - t, давления - P и т. д.
- 9. Указание данных по технологической оснастке, имеющих общий характер применения для всей операции, следует выполнять после записи содержания первого перехода, с исключением дублирования указания данных в последующих переходах.

- 10. При наличии графических иллюстраций к текстовым документам эти указания следует выполнять на КЭ по <u>ГОСТ 3.1105-84</u>. В целях рационального сокращения объема проектируемой документации и при условии выполнения графических иллюстраций без применения средств механизации и автоматизации допускается в нижней части форм МК не указывать изображение строк (на уровне 6-8-й строки) для использования этой зоны для графических иллюстраций. При отсутствии необходимости заполнять указанные зоны графическими иллюстрациями в них следует размещать текстовую информацию в соответствии с установленными правилами по их заполнению.
- 11. При применении форм МК, выполняющих функции ОК и КТО для испытаний, их оформление следует производить с учетом следующих дополнительных требований:


графы 3 и 5 по ГОСТ 3.1103-83 - не заполнять;

указание данных по $«T_6»$ и $«T_o»$ выполнять с привязкой к каждому переходу в соответствующих графах, где размещается информация $«T_{n.3.}»$ и $«T_{uum.}»$;


при применении указанных форм в условиях разработки с использованием средств механизации допускается не указывать частично или полностью графическое изображение строк.

- 12. При выполнении исполнителем прочих работ, непосредственно связанных с испытанием изделий и (или) их составных частей (контролем, пломбированием, оформлением сопроводительной технической документации и т. д.), указанные действия следует описывать в виде отдельных технологических переходов (операций) в том документе, в котором описано содержание операций испытания.
- 13. Пример оформления операции испытания, выполненный на МК, приведен в рекомендуемом приложении $\underline{1}$.
- 14. Пример оформления документов на типовой процесс испытаний, выполненный на формах МК и ВТП, приведен в рекомендуемом приложении $\underline{2}$.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ИСПЫТАНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА ФОРМЕ МК



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ НА ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫЙ НА ФОРМАХ МК И ВТП



																					гос	T 3.11	18-82	Ф	рма	1δ
			γ			·		1						1						-						,
<u>Дуб.</u> Взак						╁		1					Т					Т		-+-	+				\rightarrow	
Подг						Ĺ			-																	
															1								. 0110	00. 0021	3	2
-		T	\Box			\Box								I					ACAPHTEN AN		And the second		Water Marian.	MACHINET MINAS		MOLEY 2003
	-		-	-				-			 			+		 		XXX	(XXX	•				50208,	DOU	IJ
A	Ler	<u>-</u>	PA	1 0	nep		Код,	наим	ленова <i>н</i>	UP I	onepa	<u> Чи</u> и	7			F ww	0003	Ha49	HUE	Cor	UMER	IIII		MOLECULAR PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AN		THE REPORT OF
5						анив	2 06	орус	ования	7			CA		Λουφ	Ρ	уT	K	KON			on	Кшт	fn 3		шm.
<u>K/M</u>	Haul	чено	вани	e o	<i>lemun</i>	u, c	ด็ขอยฯ	ной	единиц	un	u Mar	периал	4			7		a praire	::::paca	{_(пп	EB	EH	KH	H. P	dex.
91	A58	<u>Γ. Χ</u>	XXX	(X.)	XXX	- 081	וסחכת	грузч	IUK				2		XXXXX	XXX	XXX	1	- 70	1	1	400	1	0,21	1,	.5
22	1. 90	ma	нови	1116	บรชิย	เกบย	HQ I	подд	он и тр	TQHC.	парт	ировал	7 <i>b Ц</i> З		пие на			•	,	ľ	'	•	•	1	٠	
Ø3	A58	ΓXX	XXX	т. Х. Х	XX -	กกสิ	ван									1	r	-1						7	Υ	
	1		·}	-1-										ĭ		Υ		-J	~ ~ -~ -				r ———		T	
924		-	<u> </u>	~									···	Т		Υ	1		3							
Ø5	·		·,	7										<u> </u>		7		-, .			7					
Ø 8			·													·,		-	-r -						-	
27								***						, 				•					•	·	•	
393	'		'	•	'								1	í		ş	•	1	,	-γ-	ΥΥ				Υ	
es i	7					-			-	*****				7		,	,	7		F-	1		~ ~~~~		-	
10														y				;		7	7			<i></i>	-,	
			- ;										,			}					:		;	r		
11			-r	;	;								-,	r			r	-, -	6		:					
17																	,									
11	'		•										•	,		E		9	•	1	1					
14			1	1	1									Т		1		т			γ				-i	
15			T	-T-					-		·		,	т-		1		-	т	т-					Τ	
			1		7	-								-τ		•	r	γ	-γ				<u> </u>	·	7	
15	Feb - 100 -	~	Ch. Electron							95A7 119 2				* (\$0	Indiana chagaine (2)					K-OU				(FOR YEAR	0 TM. 7.5	
MK	KTTI	7																								

Дубл	<u> </u>				7													
9зам					-													
Nudn						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	i				<u> </u>	0	1101. (00215	i	1
Рагри	1δ	30	χαρι	of Jac	ea 1,	10 06 84	по "Сигна	л"		xxxx	(X			xxxx	x x		,44208.	00016
1 кон	πμ	Μ	оисе	eB .112	421	19 06 84				Бел	430	υδακ	(LI				A	
\mathcal{C}	PII					<u>นนะ 23ชิยภม</u> я		T		значен								МД
		44		Опер е детали, св	коиц		Tns	Тшт		Уч (Р) бизнача		00		<i>кои</i> д <i>опп</i>	<i>0</i>	TI EH	7 , 1 3 KU	Тилл Н раск
<u>//</u> β		<u>гПа</u>	<i>iano</i>	е ветали, са Р ₂ , гПа		<u>ницы, мите</u> t, мин	Тв , ми н	То, мин		, 2/1a			, εηα ,	t, MUH	LU	EH	11, 11/1	To.11
ZøI	1	٦		<u> пензобак Т-</u>		1	1,01,1211	10,1141	1	XXXXX	 - / Y		, -	1-1-1-1		T	i <u>i</u>	2,15
1 023	<u>'</u> 06	01		005	1 1	400	0,45	1,12	- ADDI	1 1	· · ·	3///			ı————	Τ	<u>-</u> -	γ
Ø3		3			I			I]			1 16	0,48
04	2			Бензобак Т-	17 17	<u>'</u>	\ -\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A 5 B I	. <i>XXXX</i> .	<u>X X</u> .	. XXX		<u>'</u>		<u>'</u>		3,75
1 Ø5	06	01	10	005	1	300	0,45	1,15										
Ø5		10	. !		; 	·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 1) ——					T	0,15	0,45
Ø7	3			Бензобак Т-	14	·	· ·	' T	A <i>581</i>	. xxxx	<u> </u>	XXX				· ·	·	2,15
1 Ø8	θb	02	01	010	1	300	1,5	2,5	06	02 0	2		0,16	1	200		1,6	2,4
Ø9	06	03	06	009	2	100	0,8	1,8	06	03 0	7		0,12	2	150	1	1,8	3,1
10	4			<i>Бензобак Т-</i> .	19				A 5 B	r. xxxx	XX.	. x <i>xx</i>		•	ı		1	2,15
1 11	06	09	01	007	1	50	0,7	1,5		, ,				<u></u>)	T		
12		8			I 			ı 	i	; ! ·	 		_		· 		0,2	0,8
13	5	·		Бензобак Т-	21-A	<u>'</u>	· 	' 1	<u> </u>	r. xxxx.	<u> </u>	XXX		<u> </u>		· ·	· 	2,5
1 14	07	01	03	002	1	50	0,8	2,2	'					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	7	·	·
7 15		5				·		•		· ·							0,8	3,3